

ISTANTANEE SUI LAVORI "IMPREVISTI" DEL PORTICATO DELLA BASILICA



TUTTO IL TRAVE PORTANTE DEL PORTICATO DI SINISTRA, VUOI PER L'ASSETTAMENTO, VUOI PER LA SCARSITÀ DI FERRO UTILIZZATO IN TEMPO DI GUERRA PER LA COSTRUZIONE, COL TEMPO SI E' SPEZZATO IN TRE PUNTI



IL TETTO DEL PORTICATO DI SINISTRA ANDRÀ COMPLETAMENTE RIFATTO (SÌ, AVETE LETTO BENE!), SOSTITUENDO IL VECCHIO CEMENTO ARMATO CON PUTRELLE E ORDITURA IN FERRO



IL PESO DI OGNUNA DELLE 8 TRAVI IN CEMENTO ARMATO DA SOSTITUIRE E' DI UNA TONNELLATA E MEZZA.



ESSENDOSI SPEZZATE, LE PESANTI TRAVI AVREBBERO POTUTO SFONDARE E DISTRUGGERE IL PORTICATO DELLA BASILICA CON GRAVE DANNO PER L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE.



L'INGEGNERE DELLA STATICITA' E SICUREZZA E LA SOPRINTENDENZA CI HANNO OBBLIGATO AD INTERVENIRE



SOLAIO DEL PORTICATO PERICOLANTE. I LAVORI DOVREBBERO PROSEGUIRE FINO A NATALE